



豫煤监2503

超声波无损检测检验报告

委托单位: 义煤集团新安县云顶煤业有限公司

检验地点: 13 采区轨道下山

设备名称: 13 采区轨道下山架空乘人装置

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026 年 10 月 09 日

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)



注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签名签字无效。
- 4、复制报告（全文复制除外），未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时设备状态负责。
- 6、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

检验机构名称：豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址：河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号

邮政编码：472300

电话：0398-5892804

检 验 报 告

委托单位	义煤集团新安县云顶煤业有限公司		地址	洛阳市新安县铁门镇云顶村		
受检单位	义煤集团新安县云顶煤业有限公司		地址	洛阳市新安县铁门镇云顶村		
检验日期	2026 年 10 月 09 日	检验地点	13 采区 轨道下山	检验类别	委托检验	
工件名称	首轮轴	工件编号	1#	检测区域	轴端面	
工件规格	Φ140mm×1220mm	工件材质	钢锻件	检测范围	100%扫查	
探伤方法	纵波直接接触法	检测时机	在用	表面状况	Ra<6.3 μm	
灵敏度 设定方法	底波反射法、距离 波幅曲线法	扫查灵敏度	Φ2mm 平底孔	探头类型	双晶 直探头	直探头
校准试块	CS-2-11、CB I	是否适用 近表面区域	是	探头频率	2.5MHz	2.5MHz
对比试块	CS-3-1	耦合剂	油脂	折射角 (探测深度)	15mm	0°
扫查速度	<120mm/s	质量等级	4 级	晶片尺寸	Φ20mm	Φ20mm
检验组	组长	熊瑞奇 UT2 级	成员	邢飞飞 UT2 级、平景哲 UT2 级		
依据标准	GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》					
检验设备一览表						
名称	规格型号	不确定度、准确度等级或 最大允许误差		检定/校准证书编号		
超声波探伤仪	UHC2100e	衰减器误差: 0.5dB/20dB, 0.9dB/60dB 幅值线性误差: 1.0% 时基线性误差: 0.0%		1025BR0500256		
粗糙度测量仪	TR200	量程±80 μm, 示值相对误差+0.3% 量程±40 μm, 示值相对误差-1.1% 量程±20 μm, 示值相对误差+2.3%		1025CL6100344		
钢卷尺	5m	II 级		1025BL0502450		
温湿度表	WS-1	±1℃, ±5%RH		1025BT0302720		
检验环境						
环境温度(℃)	23.2		相对湿度(%)	72.1		
检验结论:						
依据 GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》，对义煤集团新安县云顶煤业有限公司 13 采区轨道下山架空乘人装置首轮轴进行了超声波探伤，按质量等级 4 级验收，受检工件未发现超标缺陷，所检项目符合标准要求。						
签发日期: 2026 年 10 月 12 日						
备注						

批准: 董建中


审核: 熊瑞奇

主检: 平景哲

检 验 结 果

工件名称	首轮轴	工件规格	$\Phi 140\text{mm} \times 1220\text{mm}$	数量 (件)	1
------	-----	------	--	--------	---

检验情况及检验部位示意图:



注: 受现场检验条件限制, 仅对工件轴向下端面进行单向扫查。

缺陷编号	缺陷位置	缺陷大小	缺陷性质	缺陷数量
/	/	/	/	/
以下空白				
备注	未发现超标缺陷。			

检 验 报 告


委托单位	义煤集团新安县云顶煤业有限公司			地址	洛阳市新安县铁门镇云顶村
受检单位	义煤集团新安县云顶煤业有限公司			地址	洛阳市新安县铁门镇云顶村
检验日期	2026 年 10 月 09 日	检验地点	13 采区 轨道下山	检验类别	委托检验
工件名称	尾轮轴	工件编号	2#	检测区域	轴端面
工件规格	Φ120mm×595mm	工件材质	钢锻件	检测范围	100%扫查
探伤方法	纵波直接接触法	检测时机	在用	表面状况	Ra<6.3 μm
灵敏度 设定方法	底波反射法	扫查灵敏度	Φ2mm 平底孔	探头类型	直探头
校准试块	CS-2-11	是否适用 近表面区域	是	探头频率	2.5MHz
对比试块	/	耦合剂	油脂	折射角	0°
扫查速度	<120mm/s	质量等级	4 级	晶片尺寸	Φ20mm
检验组	组长	熊瑞奇 UT2 级	成员	邢飞飞 UT2 级、平景哲 UT2 级	
依据标准	GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》				
检验设备一览表					
名称	规格型号	不确定度、准确度等级或 最大允许误差		检定/校准证书编号	
超声波探伤仪	UHC2100e	衰减器误差: 0.5dB/20dB, 0.9dB/60dB 幅值线性误差: 1.0% 时基线性误差: 0.0%		1025BR0500256	
粗糙度测量仪	TR200	量程±80 μm, 示值相对误差+0.3% 量程±40 μm, 示值相对误差-1.1% 量程±20 μm, 示值相对误差+2.3%		1025CL6100344	
钢卷尺	5m	II 级		1025BL0502450	
温湿度表	WS-1	±1℃, ±5%RH		1025BT0302720	
检验环境					
环境温度(℃)	26.5		相对湿度(%)	84.5	
检验结论:					
依据 GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》，对义煤集团新安县云顶煤业有限公司 13 采区轨道下山架空乘人装置尾轮轴进行了超声波探伤，按质量等级 4 级验收，受检工件未发现超标缺陷，所检项目符合标准要求。					
签发日期: 2026 年 10 月 12 日					
备注					

批准: 董建中

审核: 熊瑞奇

主检: 平景哲

检 验 结 果

工件名称	尾轮轴	工件规格	$\Phi 120\text{mm} \times 595\text{mm}$	数量 (件)	1
检验情况及检验部位示意图:					
					
注: 受现场检验条件限制, 仅对工件轴向两端面进行双向扫查。					
缺陷编号	缺陷位置	缺陷大小	缺陷性质	缺陷数量	
/	/	/	/	/	
以下空白					
备注	未发现超标缺陷。				

负责人签字页

项目负责人: 简子龙

质量负责人: 李健中

技术负责人: 李斌

主持检测检验工作负责人: 刘永年

法定代表人: 甘明